

PLANTA BAIXA UNIDADE DE INTERNAÇÃO
2ºPAVTO - Hospital Nsa. Sra. da Oliveira
1/75

DELIMITAÇÃO ÁREA DE REFORMA
FASE 1

CORTE AA
UNIDADEDE INTERNAÇÃO
1/75

CORTE BB
UNIDADEDE INTERNAÇÃO
1/75

LISTA DE MODIFICAÇÕES DE PROJETO	DATA	SETOR	RESP.
1 - ALTERAÇÃO DE ÁREA DE ESCOPO - SEPARAÇÃO DE ÁREA FASE II DE 327,00 m²	07/10/2014	GERAL	MRB
2 - ALTERAÇÃO DE ÁREA DE ESCOPO – AMPLIAÇÃO DA ÁREA FASE I DE 723,50 m²	22/01/2015	GERAL	WCB

LEGENDA DE MATERIAIS:

PISOS

PI-1 - Piso vinílico em placa 30x30 com emendas soldadas e.:2mm, ref. PAVCO linha Rocas

PI-2 - Piso cerâmico Cecrisa 30x30cm linha Basics na cor Almond Basic Mate. Rejunte flexível Weber Quartzolit na cor duna.

PAREDES

PA-1 - Pintura acrílica acabamento acetinado.

PA-2 - Cerâmico Cecrisa 20x20cm linha Basics na cor White Basic Mate. Rejunte flexível Weber Quartzolit na cor duna.

FORRO

FO-1 - Em placas gesso acartonado 70x70cm com acabamento pintura acrílica na cor Branco. Molduras simples em gesso em todo perímetro.

FO-2 Tabeira em gesso acartonado com moldura simples e pint. acrílica na cor branco. Placa removível central em gesso acart. revestida com película PVC na cor branco, dim.: 125x62,5cm. Nas circulações.Ver planta de forros.

RODAPÉS

RO-1 - Rodapé vinílico plano de colar ref. PAVCO linha Rocas, na mesma cor do piso, h=7,5cm

LEGENDA DE INSTALAÇÕES:

E	EXAUSTÃO MECÂNICA
AC	AMBIENTE CLIMATIZADO
HQ	ÁGUA QUENTE
FO	OXIGÊNIO MEDICINAL
FAM	AR COMPRIMIDO
FVC	VÁCUO CLÍNICO
EE	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA
ED	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DIFERENCIADA

ÁREA INTERVENÇÃO FASE 1 - 753,50 m²

OBSERVAÇÕES

1 - NÃO TIRAR MEDIDAS POR ESCALAS. CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL

2 - QUALQUER ALTERAÇÃO DE ALVENARIAS, ESQUADRIAS, ACABAMENTO EM GERAL DEVE SER CONFERIDO PELA EQUIPE DE PROJETO

BADERMANN arquitetos associados
Rua Dr. Flores, 340 - Sala 1001 - Centro
CEP 95.700-000 - Bento Gonçalves - RS
Fone/Fax: (54) 3454 2626
www.badermannarquitetos.com.br

OBRA:
Hospital Nossa Senhora da Oliveira
Projeto Arquitetônico Executivo - Unidade de Internação Adulto 2º Pavto - Fase 1

ÁREA: 753,50 m²

PROPRIETÁRIO:
Associação Caritativo-Literária São José

LOCALIZAÇÃO:
Rua Pinheiro Machado, nº 448
Vacaria / RS

DATA: 12/03/2009

REVISÃO: 22/01/2015

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Arq° Marcos Barbedo - CAU A45254-8

COLABORAÇÃO:
Arq° Jonas Badermann de Lemos - CAU A13790-1
Arq° Paula Mesquita Zamplva - CAU A60478-0
Arq° Gabriela Letti Flores - CAU A45035-0
Arq° Aline Pares Dadald- CAU A101747-0
Acad. Willian Cardoso Bolson

ESCALA: 1/75

ASSUNTO:
Unidade de Internação Adulto - Fase I
PLANTA BAIXA LAYOUT e CORTE AA

PRANCHA: 02

ARCHITECTURA PRIVILEGIATA * DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI 5.194/66.