

Planilha de Dados de Velocidade										
Local do Equipamento: BR 116 Km 34,2 Rubifrut								VC054 e VC055		
Local Verificado: BR 116 Km 34,5 Em frente à Rubifrut Schio										
Data: 11.02.2014			Hora de Inicio: 18h:08min			Hora Terminou: 18h:27min		Sentido: Caxias/Lages- Lages-Caxias		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	42	42	44	44	49	49	50	50	50	51
2	53	54	54	55	55	55	58	59	60	60
3	60	60	60	60	61	62	62	62	63	63
4	63	65	65	65	66	67	67	67	68	68
5	68	69	69	69	69	70	70	70	70	71
6	71	71	71	71	72	73	73	73	73	73
7	73	73	74	75	75	75	75	75	75	75
8	76	76	77	77	79	79	79	80	80	80
9	81	81	82	83	83	84	84	85	85	85
10	86	89	90	94	95	97	101	102	102	119
Equipamento: MUNI QUIP KGP n° Serie: 33853 – Aferição N° 14799438 VAL.18.04.2015										

Planilha de Dados de Velocidade										
Local do Equipamento: BR 116, Km 37,8 Brasa Viva								VC038 e VC039		
Local Verificado: BR 116 Km 38 Em frente ZC Materiais de Construção										
Data: 11.02.2014			Hora de Inicio: 18h:35min			Hora Terminou: 18h:57min		Sentido: Caxias/Lages- Lages-Caxias		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	44	44	44	45	48	49	49	49	49	50
2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	51
3	51	51	51	51	51	51	52	52	52	53
4	53	53	53	53	53	53	53	53	54	54
5	54	54	54	54	54	54	55	55	55	55
6	55	55	56	56	56	57	57	57	57	57
7	57	57	57	57	58	58	58	58	58	58
8	58	59	59	59	59	59	59	59	59	59
9	59	60	60	60	61	61	62	62	62	65
10	65	66	67	69	70	71	73	73	80	85
Equipamento: MUNI QUIP KGP n° Serie: 33853 – Aferição N° 14799438 VAL.18.04.2015										

Planilha de Dados de Velocidade										
Local do Equipamento: BR 116, 8223, Km 38,2 Covibras								VC 032 e VC 033		
Local Verificado: BR 116 Km 38 Em frente ao Posto de Molas Stº Antônio										
Data: 11.02.2014			Hora de Inicio: 19h:05min			Hora Terminou: 19h:28min		Sentido: Caxias/Lages- Lages-Caxias		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	36	37	39	40	40	40	40	42	42	42
2	42	42	43	43	43	43	44	44	45	46
3	46	46	46	47	47	47	48	48	48	48
4	48	49	49	49	50	50	50	50	50	50
5	51	52	52	52	52	52	53	53	53	53
6	53	53	53	53	53	53	53	54	54	54
7	54	55	55	55	55	55	56	56	56	57
8	57	57	57	57	57	57	57	58	58	58
9	58	58	59	59	59	59	59	60	60	61
10	62	63	65	66	69	71	71	76	82	83
Equipamento: MUNI QUIP KGP n° Serie: 33853 – Aferição N° 14799438 VAL.18.04.2015										

Planilha de Dados de Velocidade										
Local do Equipamento: BR 116, 6748, Km 40,1 Pastore								VC 030 e VC 031		
Local Verificado: BR 116 Km 40.3 Em frente a Churrascaria Napoli										
Data: 11.02.2014			Hora de Inicio: 19h:38min			Hora Terminou: 20h:05min		Sentido: Caxias/Lages- Lages-Caxias		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	40	42	42	42	45	45	45	46	47	48
2	48	49	49	49	50	50	51	51	52	53
3	53	54	54	54	55	55	55	56	56	56
4	57	57	57	57	58	58	59	59	59	60
5	60	60	61	61	61	61	62	62	62	62
6	62	62	62	62	63	63	63	64	64	64
7	65	65	65	66	66	66	66	66	66	66
8	68	68	68	69	69	69	70	71	71	72
9	72	73	73	74	74	75	75	75	78	78
10	78	79	79	81	85	85	85	86	87	88
Equipamento: MUNI QUIP KGP n° Serie: 33853 – Aferição N° 14799438 VAL.18.04.2015										

Planilha de Dados de Velocidade										
Local do Equipamento: BR 285 km 123,2 Estádio Glória								VC 052 e VC 053		
Local Verificado: BR 285 km 123,5 frente a Cooplantio										
Data: 12.02.2014			Hora de Inicio: 12h:05min			Hora Terminou: 12h:24min		Sentido: Vacaria- Lagoa/Lagoa-Vacaria		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	36	37	37	38	39	39	39	40	40	41
2	42	42	42	42	42	42	42	43	43	45
3	45	45	45	45	45	45	46	46	47	47
4	47	47	48	48	48	48	48	48	49	49
5	49	49	50	50	50	50	50	50	50	50
6	50	51	51	51	52	52	52	52	53	53
7	53	53	53	53	54	54	54	54	54	55
8	55	55	55	55	55	56	56	56	56	56
9	57	57	57	57	58	58	58	58	58	59
10	59	60	61	61	63	64	67	71	73	76
Equipamento: MUNI QUIP KGP n° Serie: 33853 – Aferição N° 14799438 VAL.18.04.2015										

Planilha de Dados de Velocidade										
Local do Equipamento: BR 285, km 124,5								VC 027		
Local Verificado: BR 285, km 124,8, 7598 EBR Soldas e Serviços										
Data: 12.02.2014			Hora de Inicio: 12h:35min			Hora Terminou: 13h:07min		Sentido: Lagoa-Vacaria		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	43	43	43	44	45	45	45	46	49	49
2	50	50	52	52	52	52	52	53	53	53
3	54	54	54	54	54	54	55	55	55	55
4	55	55	55	56	57	57	57	57	58	58
5	58	58	59	60	60	60	61	61	61	62
6	63	63	63	64	64	64	64	65	65	65
7	65	66	66	66	66	66	66	67	68	68
8	68	69	69	69	70	70	70	71	71	71
9	71	72	73	73	73	75	76	76	77	77
10	77	78	80	81	82	83	90	95	98	120
Equipamento: MUNI QUIP KGP n° Serie: 33853 – Aferição N° 14799438 VAL.18.04.2015										

Planilha de Dados de Velocidade										
Local do Equipamento: BR 285, Km 124,4 Schio								VC 029		
Local Verificado: BR 285 Km 124,1 Em frente a Agrofel										
Data: 12.02.2014			Hora de Inicio: 11h:35min			Hora Terminou: 11h:57min		Sentido: Vacaria- Lagoa		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	40	43	44	45	46	46	46	47	47	47
2	47	48	48	48	48	48	49	49	49	49
3	49	49	49	49	49	49	49	50	50	50
4	50	50	50	50	51	51	51	51	52	52
5	52	52	52	53	53	53	53	53	53	53
6	53	54	54	54	54	54	54	54	54	54
7	54	55	55	56	56	56	57	57	57	57
8	57	58	58	58	58	58	58	58	59	59
9	59	60	60	60	61	61	61	63	64	66
10	66	66	67	69	71	72	72	72	77	89
Equipamento: MUNI QUIP KGP n° Serie: 33853 – Aferição N° 14799438 VAL.18.04.2015										

Planilha de Dados de Velocidade										
Local do Equipamento: Borges de Medeiros, 1692 Centro Medico:								VC 009 e VC 010		
Local Verificado: Borges de Medeiros, frente a Uninter										
Data: 12.02.2014			Hora de Inicio: 13h:12min			Hora Terminou: 13h:37min		Sentido: B-C/C-B		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	18	19	20	21	22	22	22	23	24	24
2	24	24	24	25	25	25	25	26	26	27
3	27	27	27	27	27	27	27	27	28	29
4	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
5	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30
6	31	31	31	32	32	32	33	33	33	33
7	33	33	33	33	33	34	34	34	34	35
8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	36
9	36	36	37	37	37	37	38	38	38	38
10	38	39	39	40	43	45	47	48	49	54
Equipamento: MUNI QUIP KGP nº Serie: 33853 – Aferição Nº 14799438 VAL.18.04.2015										

Planilha de Dados de Velocidade										
Local do Equipamento: Dr. Flores 603, Bombeiros								VC 001 e VC 002		
Local Verificado: Dr. Flores, Em frente ao Hospital Madruga										
Data: 12.02.2014			Hora de Inicio: 18h:05min			Hora Terminou: 18h:20min		Sentido: C-B/B-C		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17	19	20	24	24	25	25	25	25	25
2	25	25	25	25	26	26	27	27	27	28
3	28	28	29	29	29	29	29	29	29	29
4	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31
5	31	32	32	32	32	33	33	33	33	33
6	33	33	34	34	34	34	34	34	34	34
7	34	35	35	35	37	37	37	37	37	38
8	39	39	39	39	39	39	39	39	40	40
9	40	41	41	42	42	43	43	43	43	43
10	44	44	44	47	47	47	47	47	53	59
Equipamento: MUNI QUIP KGP n° Serie: 33853 – Aferição N° 14799438 VAL.18.04.2015										

Planilha de Dados de Velocidade										
Local do Equipamento: Júlio de Castilhos 2460, Bertoni								VC 061 e VC 062		
Local Verificado: Júlio de Castilhos frente ao 2582,										
Data: 12.02.2014			Hora de Inicio: 18h:30min			Hora Terminou: 18h:46min		Sentido: B-C/C-B		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	28	29	29	29	31	32	33	33	34	34
2	35	35	35	35	35	35	37	37	37	38
3	38	38	38	38	38	39	39	39	39	40
4	40	40	40	41	41	41	41	41	41	41
5	41	42	42	42	42	42	43	43	43	44
6	44	44	44	44	44	45	45	45	45	45
7	45	46	46	46	46	46	46	47	47	47
8	47	47	47	47	47	47	47	48	48	48
9	48	49	49	49	49	49	50	50	51	51
10	51	53	54	55	56	57	59	61	63	66
Equipamento: MUNI QUIP KGP n° Serie: 33853 – Aferição N° 14799438 VAL.18.04.2015										

Planilha de Dados de Velocidade										
Local do Equipamento: Assis Brasil 332 Nova Opção Lanches								VC 044 e VC 045		
Local Verificado: Assis Brasil frente ao número 404,										
Data: 12.02.2014			Hora de Inicio: 18h:52min			Hora Terminou: 19h:22min		Sentido: B-C/C-B		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	22	24	25	25	27	27	29	29	29
2	29	29	31	31	32	33	33	33	33	33
3	33	33	33	33	33	34	34	34	34	34
4	34	35	35	35	35	35	35	35	35	35
5	35	35	35	35	35	35	37	37	37	37
6	37	37	37	37	37	38	38	39	39	39
7	39	39	39	40	40	40	40	40	40	40
8	41	41	41	41	41	43	43	43	43	44
9	44	44	45	45	45	45	47	47	49	49
10	49	49	49	49	50	51	51	53	54	55
Equipamento: MUNI QUIP KGP nº Serie: 33853 – Aferição Nº 14799438 VAL.18.04.2015										

Planilha de Dados de Velocidade										
Local do Equipamento: Av. Moreira Paz, Radio Fatima, 669								VC 048 e VC 049		
Local Verificado: Av. Moreira Paz, frente a Docy Doce,										
Data: 12.02.2014			Hora de Inicio: 19h:32min			Hora Terminou: 20h:17min		Sentido: C-B		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17	19	22	22	23	23	23	23	24	24
2	24	24	24	25	25	25	25	25	25	25
3	25	27	27	28	28	29	29	29	29	29
4	29	29	30	30	30	30	30	30	30	31
5	31	31	31	31	31	31	32	32	32	32
6	32	32	33	33	33	33	33	33	33	33
7	33	34	34	34	34	34	34	34	34	34
8	35	35	35	35	35	36	36	37	37	37
9	37	37	37	37	37	37	37	39	39	39
10	39	40	40	40	40	41	41	50	51	55
Equipamento: MUNI QUIP KGP nº Serie: 33853 – Aferição Nº 14799438 VAL.18.04.2015										

Planilha de Dados de Velocidade										
Local do Equipamento: Av. Moreira Paz, Radio Fatima, 688								VC 046 e VC 047		
Local Verificado: Av. Moreira Paz						Em frente Sacolão Avenida				
Data: 13.02.2014			Hora de Inicio: 11h:35min			Hora Terminou: 11h:57min		Sentido: B-C		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	20	21	21	22	23	23	24	25	25
2	26	26	27	27	28	28	28	28	28	29
3	29	29	29	29	30	30	30	30	31	31
4	31	31	31	31	31	31	31	31	32	32
5	32	32	32	33	33	33	34	34	34	34
6	34	34	34	34	34	34	34	34	34	35
7	35	35	35	35	35	35	35	35	36	36
8	36	36	36	36	36	36	36	37	37	38
9	38	38	39	39	40	40	40	41	41	42
10	42	43	43	43	44	45	46	47	47	47
Equipamento: MUNI QUIP KGP n° Serie: 33853 – Aferição N° 14799438 VAL.18.04.2015										

Planilha de Dados de Velocidade										
Local do Equipamento: BR 285, 370 km 119,5								VC 034 e VC 035		
Local Verificado: BR 285, km 119,7 Em frente Mecânica Tatu Peças										
Data: 17.02.2014			Hora de Inicio: 13h 02 min			Hora Terminou: 13h: 35min		Sentido: Bom Jesus-BR-116 (ambos)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	43	43	43	44	45	45	45	46	49	49
2	50	50	52	52	52	52	52	53	53	53
3	54	54	54	54	54	54	55	55	55	55
4	55	55	55	56	57	57	57	57	58	58
5	58	58	59	60	60	60	61	61	61	62
6	63	63	63	64	64	64	64	65	65	65
7	65	66	66	66	66	66	66	67	68	68
8	68	69	69	69	70	70	70	71	71	71
9	71	72	73	73	73	75	76	76	77	77
10	77	78	80	81	82	83	90	95	98	120
Equipamento: MUNI QUIP KGP n° Serie: 33853 – Aferição N° 14799438 VAL.15.04.2015										

Planilha de Dados de Velocidade										
Local do Equipamento: Borges de Medeiros 1155 e 1120 Hospital:								VC 007 e VC 008		
Local Verificado: Borges de Medeiros, Em Próximo Hospital										
Data: 17.02.2014			Hora de Inicio: 12h:10min			Hora Terminou: 12h:47min		Sentido: B-C/C-B		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19	19	20	21	22	22	23	23	24	24
2	24	24	25	25	25	25	26	26	27	27
3	27	27	27	27	27	27	27	27	28	28
4	28	28	29	29	29	29	29	29	29	29
5	29	29	30	30	30	30	30	30	31	31
6	31	31	31	32	32	32	33	33	33	33
7	33	33	33	33	33	34	34	34	34	35
8	35	35	35	35	35	35	36	36	36	36
9	36	36	37	37	37	37	38	38	38	38
10	38	39	39	42	43	45	47	48	49	50
Equipamento: MUNI QUIP KGP nº Serie: 33853 – Aferição Nº 14799438 VAL.18.04.2015										

Planilha de Dados de Velocidade										
Local do Equipamento: Júlio de Castilhos 653 e 668, 23 CRE								VC 059 e VC 060		
Local Verificado: Júlio de Castilhos frente Posto BR										
Data: 17.02.2014			Hora de Inicio: 11h:36min			Hora Terminou: 11h:58min		Sentido: B-C/C-B		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	28	29	29	29	31	32	33	33	34	35
2	35	35	35	35	36	36	37	37	37	38
3	38	38	38	38	38	39	39	40	40	40
4	40	40	40	41	41	41	41	41	41	42
5	42	42	42	42	43	43	43	43	43	44
6	44	44	44	44	44	45	45	45	45	45
7	45	46	46	46	46	46	46	47	47	47
8	47	47	47	47	47	48	48	48	48	48
9	48	49	49	49	49	49	50	50	51	51
10	51	53	56	56	56	58	59	62	63	63
Equipamento: MUNI QUIP KGP nº Serie: 33853 – Aferição Nº 14799438 VAL.18.04.2015										

Planilha de Dados de Velocidade										
Local do Equipamento: Av. Moreira Paz, 280 e 245								VC 003 e VC 004		
Local Verificado: Av. Moreira Paz, frente ao Banco do Brasil										
Data: 13.02.2014			Hora de Inicio: 12h08min			Hora Terminou: 12h:27min		Sentido: B-C		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	20	21	23	23	24	24	24	25	25
2	25	25	25	26	26	26	26	26	27	27
3	27	27	27	27	28	28	28	29	29	29
4	29	30	30	30	30	30	31	31	31	31
5	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32
6	32	32	33	33	33	34	34	34	34	34
7	34	34	35	35	35	35	35	36	36	36
8	36	36	36	36	38	38	38	38	38	38
9	39	39	39	39	40	40	40	41	41	42
10	42	42	43	43	43	45	46	46	47	51
Equipamento: MUNI QUIP KGP nº Serie: 33853 – Aferição Nº 14799438 VAL.18.04.2015										

Planilha de Dados de Velocidade										
Local do Equipamento: Av. Moreira Paz, 277 e 296								VC 005 e VC 006		
Local Verificado: Av. Moreira Paz, frente ao CFC Vacaria										
Data: 13.02.2014			Hora de Inicio: 12h 42min			Hora Terminou: 13h:12min		Sentido: C-B		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	18	20	20	22	22	22	22	22	24	25
2	25	25	26	27	27	27	27	27	27	27
3	27	28	28	28	28	28	28	28	28	29
4	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30
5	30	30	31	31	31	32	32	32	32	32
6	32	32	32	33	33	33	33	33	35	35
7	35	35	36	36	37	37	37	37	37	37
8	37	37	37	37	37	38	38	40	40	40
9	40	40	40	40	40	40	40	41	41	41
10	42	42	42	42	43	47	47	50	50	51
Equipamento: MUNI QUIP KGP nº Serie: 33853 – Aferição Nº 14799438 VAL.18.04.2015										

