

Estudo de viabilidade Técnica e Econômica

Obra: Implantação de trevo

Obra de adequação do acesso, fazendo a implantação de um trevo no KM 124+320 a 124+740, na cidade de Vacara-RS.

Foram utilizados como critério para a adequação do acesso os seguintes fatos:

- ✓ A pavimentação da perimetral norte;
- ✓ Os recorrentes acidentes;
- ✓ A criação do distrito industrial IV;
- ✓ Melhorar a principal entrada dos bairros localizados a margem da BR 285;
- ✓ Após observar o aumento do trânsito na via em questão, foi tratado com o DNIT, a aprovação da adequação do acesso, implantando o trevo.

Os documentos técnicos e os custos de mão-de-obra e materiais encontram-se dentro dos padrões praticados pelo Município para este tipo de obra, sendo os preços referenciados pelo SINAPI – Sistema Nacional de custos e Índices da Construção Civil e SICRO.

Conclusão:

A obra se faz importante pelo grande fluxo de veículos leves e pesados.

Vacaria, abril de 2024

Leonardo Adames Bueno
CREA 165.341